

RHENOPLAST KP-S 11

Lakier do profili z tworzywa sztucznego, bazujący na wodzie, przyjazny środowisku naturalnemu.
Stopień połysku: jedwabisty połysk.

Charakterystyka:

1-komponentowy lakier do uniwersalnego powlekania profili z twardego PCV. Gotowy do użytku, odporny na ścieranie, zarysowania, wodę i pozostałe środki czyszczące oraz na oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Malować pędzlem lub wałkami malarskimi.

Produkt nanosić w jednym bądź dwóch biegach roboczych.

Obszar zastosowania:

Produkt przeznaczony do powlekania profili okiennych i drzwiowych, jak też innych - wyprodukowanych z twardego PCV - części. Powierzchnie przeznaczonego do polakierowania materiału muszą być czyste, pozbawione sylikonu, nie powinny być wcześniej czyszczone chemicznie.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Przed użyciem pojemniki dobrze zamieszać. Lakier stosować w stanie nierozcieńczonym.

Aplikacja	: pędzel, wałki malarskie
Zalecana temperatura	: 20 °C
Czas schnięcia	: <u>przy 20°C oraz max. 65 % względnej wilgotności powietrza:</u> średnio po 1 ½ h nie przyjmuje pyłu, po 10 h suchy w dotyku (całkowity proces schnięcia wynosi 12-16 h), całkowite utwardzenie do 10 dni <u>w warunkach suszenia przyspieszonego, przy 50 °C:</u> (uprzednio 10-15 min. na odparowanie); średnio po 10 min. uzyskuje się suchą, nielepłą powierzchnię, całkowity proces schnięcia wynosi 1h, całkowite utwardzenie dokonuje się w ciągu 24 h
Zużycie	: 40-60 ml/m ² na każdą warstwę
Rozcieńczanie	: KP-S 11 jest gotowy do użycia; ewentualnie 1 - 3 % wody
Lepkość	: 350 -550 MPa (Brookfield, wrzeczono 6, 100 U/min.) /w zależności od barwy

Przebieg prac:

- Dokładnie oczyścić powierzchnię profilu sprężonym powietrzem
- Okleić nielakierowane części
- Profil oczyścić z kurzu i tłuszczu środkiem Haftreiniger Rhenoplast HR 1, a następnie przetrzeć ręcznikiem antyelektrostatycznym
- Przed ostatecznym pokryciem powierzchni przestrzegać czasu schnięcia, który dla Haftreiniger Rhenoplast HR 1 wynosi 5 min.
- Nanosić w jednym, względnie dwóch biegach roboczych
- Druga powłoka może zostać naniesiona wtedy, gdy pierwsza jest już sucha /nielepłą się
- Ewentualną folię ochronną usunąć po całkowitym utwardzeniu

Czyszczenie:

- Zabrudzoną powłokę lakierniczą oczyścić środkiem "Rhenocoll CleanEx"
- Nielakierowany profil zabrudzony lakierem oczyścić "Rhenocoll Haftreiniger HR1"
- Agregat lakierniczy, zaraz po zakończonych pracach, oczyścić wodą, zaschnięty lakier usunąć stosując Phasenumwandler VP 724

Opakowania:

- 1 L opakowanie
- 5 L opakowanie
- 20 L opakowanie

Składowanie:

W niskich temperaturach, ale nie poniżej zera. Napoczęte pojemniki szczelnie zamykać.
Okres składowania produktu wynosi 1 rok.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone, bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny.

Ekologia:

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.
Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

Xi

R 36/38 podrażnia oczy i skórę

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Nie wdychać, rozpylonej cieczy.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji:

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.