

RHENOCRYL TG 46 Futur, Kristallgrund, farba podkładowa, biała

Wodny podkład impregnująco-gruntujący o właściwościach krystalicznych.

Obszar zastosowania:

Rhenocryl TG 46 Futur jest farbą podkładową przeznaczoną do wszystkich gatunków drewna oraz do wszystkich elementów stolarki budowlanej zachowujących wymiary. W przypadku drewna zawierającego liczne wady anatomiczne (meerbau, afzelia, teak etc., w niektórych przypadkach również określone gatunki meranti) wskazane jest użycie farby podkładowej izolującej Rhenocryl IL 48 L.

Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Rhenocryl TG 46 Futur jest produktem białym pigmentowanym, umożliwiającym regulację stopnia wilgotności, po wyschnięciu jedwabisty mat. Stosuje się go poprzez zanurzenie lub malowanie pędzlem. Przyjazny środowisku naturalnemu, neutralny zapachowo. Napełniać jedynie wanny ze stali nierdzewnej.

Rhenocryl TG 46 Futur przeznaczony jest do gruntowania elementów niepodlegających statycznym naprężeniom, bez kontaktu z podłożem.

Jeśli w procesie nanoszenia powłoki przez zanurzenie na powierzchni stwierdzone zostaną przebarwienia, należy ją pokryć podkładem izolującym Isoliergrund IL 48 L.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Nanoszenie powłok	: zanurzenie, polewanie, malowanie pędzlem, natrysk
- malowanie pędzlem	: Rhenocryl TG 46 Futur można nakładać pędzlem w stanie nierozcieńczonym : nakładać cienką, równomierną warstwę
- natrysk	: Rhenocryl TG 46 Futur nakładać systemem natryskowym w stanie nierozcieńczonym : równomiernie nałożona powłoka zapewnia prawidłowy proces suszenia : nie nakładać zbyt grubej warstwy
- zanurzenie	: nanosić w stanie nierozcieńczonym /lepkość 11-12 s (DIN kubek 4 mm) : w zależności od przebiegu prac dopuszcza się rozcieńczenie produktu 5% wody : przeprowadzić próby własne
Czyszczenie	: w wodzie lub rozpuszczalnikach uniwersalnych
Temperatura robocza	: zalecana temperatura otoczenia, nie poniżej +8° C
Schnięcie w warunkach normalnych	: przy temp. 20 °C oraz 65% względnej wilgotności powietrza : w zależności od grubości naniesionej powłoki: - nadaje się do przeszlifowania po 30-60 min.
Zużycie	: w zależności od chłonności drewna 100-150 ml/m ²
Składowanie	: w niskich temperaturach, lecz nie poniżej zera : napoczęte pojemniki szczelnie zamykać : celem uniknięcia tworzenia się kożucha zrosić górną warstwę farby wodą : oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok
Uwagi ogólne	: przed użyciem oraz po dłuższych przerwach produkt dobrze zamieszać : celem uniknięcia możliwych do wystąpienia skutków ubocznych, nie mieszać z produktami bazującymi na wodzie
Temperatura zapłonu	: nie posiada
Klasa zagrożenia	: nie dotyczy

Technologia lakierowania:

Okna / drzwi zewnętrzne z drewna iglastego i liściastego;

- Prace wstępne:** elementy drewniane dobrze oczyścić z pyłu, klejące się oraz przeżywiczone powierzchnie przemyć rozpuszczalnikami nitro
- Grunтовanie:** nałożyć **Rhenocryl TG 46 Futur** (polewarka, kąpiel); przy gatunkach ze szczególnymi wadami anatomicznymi (afzelia, teak etc.) wymagany jest podkład izolujący **Rhenocryl IL 48 L (biały)** наносzony metodą natryskową /grubość powłoki na mokro 175 µ
- Powłoka kryjąca:** **Rhenocryl DL 90 Futur** nałożyć metodą natryskową airmix, grubość powłoki na mokro 300 µ /w przypadku wcześniejszego naniesienia powłoki międzywarstwowej grubość powłoki na mokro zredukować do 175 µ

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane - przed ich wbudowaniem - należy powlec ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową. Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych“ opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5. 83.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Opakowania:

- 5 L opakowanie
- 25 L opakowanie
- 150 L opakowanie

Usuwanie opadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Powyższa procedura odnosi się również do utwardzonych oraz wyschniętych pozostałości produktu. Puste opakowania poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.